



Вход. № 2940-16-10 2018
16.10.18
ОНД и ДР по ГОРОДУ
ЯРОСЛАВЛЮ УВД. и ДР
ГУ МЧС РОССИИ по Я.О.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

150539, Ярославская обл., Ярославский р-н,
р. п. Лесная Поляна, д. 4

Телефон 24-18-53
Факс 76-56-83

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 62/Г/2018
о работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации,
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

р.п. Лесная Поляна, д. 4
(место производства)

«09» октября 2018 года

1. **Дата проведения испытаний:** 08 октября 2018 года
2. **Место проведения испытаний:** ГОБУ ЯО детский дом музыкально-художественного воспитания № 5 имени Винокуровой Н.Н. по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78
3. **Основание для проведения испытаний:** Перечень объектов защиты, подлежащих проверке на октябрь 2018 года с привлечением специалистов экспертной организации».
4. **Сведения об эксперте:** Куручкин Андрей Витальевич, образование-высшее, стаж работы в области обеспечения пожарной безопасности - 22 года, аттестован в качестве эксперта, привлекаемого МЧС России к проведению мероприятий по контролю в области пожарной безопасности (аттестационное свидетельство эксперта № 2 от 07.03.2017г).
5. **Использованное оборудование:**
 - комплект для проверки дымовых, тепловых пожарных извещателей и извещателей с сенсором СО (КППИ-1, SOLO), шумомер Testo 816, дальномер лазерный Disto D5.
6. **Нормативные документы:**
 - Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
 - СП 5.13130.2009* «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
7. **Результаты испытаний:**

Согласно проектной документации №№ 04/2012 ПС-СОУЭ, 16/2013-АПС.СОУЭ здания ГОБУ ЯО детский дом музыкально-художественного воспитания № 5 имени Винокуровой Н.Н. по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78 оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС), системами оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) при пожаре 3-го типа- здание лит. А, 2-го типа – здания прачечной, хозблока

При испытании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлено, что уровень сигналов СОУЭ не во всех защищаемых помещениях соответствует нормативным требованиям. Протокол № 66/Г/2018 испытаний уровня звукового сигнала СОУЭ прилагается. В ходе проведения проверки состояния АУПС и СОУЭ выявлены нарушения нормативных требований:

 1. Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий оборудования АУПС в течении времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону. ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст. 103 п.2, СП 5.13130.2009* п. 13.15.7.
 2. Не оборудован АУПС зал библиотеки. СП 5.13130.2009* прил. А, п. А4, п. 13.3.9..
 3. В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не выведены сигналы о возникновении неисправности соединительных линий и технических средств АУПС в зданиях прачечной и хозблока, не обеспечен контроль канала передачи

4. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ происходит при срабатывании одного дымового пожарного извещателя вместо 2-х. СП 5.13130.2009* п. 14.1, проект 16/2013-АПС.СОУЭ.
5. Превышено допустимое нормативное расстояние от дымового пожарного извещателя до стены на сцене музыкального зала. СП 5.13130.2009* табл. 13.3.
6. Не предусмотрена защита дымовых пожарных извещателей в спортзале от механических повреждений. СП 5.13130.2009* п. 13.3.13

Испытания на работоспособность АУПС и СОУЭ

№ п/п	Параметры испытаний	Результаты испытаний, замечания
1.	Автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном вводе.	Замечаний нет
2.	Автоматический контроль соединительных линий при обрыве, поступление на ППКП сигнала «Неисправность».	При обрыве соединительной линии АУПС в прачечной и хозблоке сигнал «Неисправность» не поступил
3.	Автоматический контроль соединительных линий при коротком замыкании, поступление на ППКП сигнала «Неисправность».	При имитировании короткого замыкания соединительной линии АУПС в прачечной и хозблоке сигнал «Неисправность» не поступил
4.	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании дымовых пожарных извещателей (посредством воздействия имитатором дыма).	Замечаний нет
5.	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя.	Замечаний нет
6.	Включение световых, речевых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре после срабатывания пожарных извещателей.	Замечаний нет
7.	Поступление на пульт пожарной охраны сигнала «Пожар» от объектовой станции передачи информации при срабатывании АУПС	Замечаний нет

8. Выводы по результатам испытаний:

На момент проведения испытаний систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГОБУ ЯО детский дом музыкально-художественного воспитания № 5 имени Винокуровой Н.Н. по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78 данные системы находятся в работоспособном состоянии. Нарушения указаны в разделе 7 данного заключения. Уровень сигналов СОУЭ не во всех защищаемых помещениях соответствуют нормативным требованиям.

Проверил:

Эксперт



А.В. Курочкин

7. Выводы по результатам испытаний


На момент проведения испытаний уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в вышеуказанных помещениях ГОБУ ЯО детский дом музыкально-художественного воспитания № 5 имени Винокуровой Н.Н. по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78 не во всех защищаемых помещения соответствует нормативным требованиям.

Испытания провел:

Эксперт



А.В. Курочкин


 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
 ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
 ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

150539, Ярославская обл., Ярославский р-н,
 р. п. Лесная Поляна, д. 4

Телефон 24-18-53
 Факс 76-56-83

«09» октября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 66/Г/2018
испытаний уровня звукового сигнала системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

1. Дата проведения испытаний: 08 октября 2018г.
2. Место проведения испытаний (адрес, наименование объекта): ГОБУ ЯО детский дом музыкально-художественного воспитания № 5 имени Винокуровой Н.Н. по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78.
3. Основание для проведения испытаний: «Перечень объектов защиты, подлежащих проверке на октябрь 2018 года с привлечением специалистов экспертной организации».
4. Оборудование для проведения испытаний: Шумомер Testo 816, зав. № 30855704/102, свидетельство о поверке № 8.6/0002, действительно до 09.01.2019г.
5. **Нормативные требования:** в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности требуемый уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должен быть:
 - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения;
 - Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола;
 - В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения проводятся на уровне головы спящего человека;
 - В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, или с уровнем звука шума более 95 дБА звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми; допускается использование световых мигающих оповещателей.

6. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование помещения	Минимальный уровень звука на расстоянии 3 м от оповещателей, дБА	Уровень звука постоянного шума в помещении, дБА	Уровень звука СОУЭ в помещении, дБА	Соответствие требованиям Да/Нет
Здание лит. А					
1.	1 этаж, холл	85	50	87	Да
2.	1 этаж, гардероб	-	40	56	Да
3.	1 этаж, столовая	68	55	70	Нет
4.	1 этаж, пищеблок	-	73	74	Нет
5.	1 этаж, гарманже	-	45	56	Нет

Вх. № 2841-16-10 2018
 ОНД и ИР по городу
 ЯРОСЛАВЛЮ УВД И ИР
 ГУ МЧС РОССИИ по Я.О.

6.	1 этаж, склад	-	40	66	Да
7.	1 этаж, медкабинет	-	40	44	Нет
8.	1 этаж, изолятор	-	40	50	Нет
9.	1 этаж, библиотека	-	40	61	Да
10.	1 этаж, подсобные помещения	-	40	50	Нет
11.	2 этаж, коридор	65	50	67	Нет
12.	2 этаж, методический кабинет	-	40	42	Нет
13.	2 этаж, кабинет психразгрузки	-	40	43	Нет
14.	2 этаж, игровая группы № 4	-	45	47	Нет
15.	2 этаж, комната №4 группы №4	-	40	45	Нет
16.	2 этаж, комната №2 группы №4	-	40	44	Нет
17.	2 этаж, комната отдыха группы №3	-	40	45	Нет
18.	2 этаж, комната №2 группы №2	-	40	50	Нет
19.	2 этаж, комната хозяйки	-	40	45	Нет
20.	2 этаж, комната №5 группы №2	-	40	42	Нет
21.	2 этаж, комната №2 группы №1	-	40	44	Нет
22.	2 этаж, комната отдыха группы №1	-	45	49	Нет
23.	3 этаж, холл	59	50	61	Нет
24.	3 этаж, баянная	-	50	53	Нет
25.	3 этаж, хоровой класс	-	50	52	Нет
26.	3 этаж, музей	62	40	64	Нет
27.	3 этаж, кабинет ИЗО	-	40	43	Нет
28.	3 этаж, музыкальный зал	-	50	52	Нет
29.	3 этаж, спортивный зал	-	50	72	Да
30.	3 этаж, служба сопровождения (2пом.)	-	40	44	Нет
31.	3 этаж, коридор	67	50	69	Нет
32.	3 этаж, комната №1 группы №5	-	40	42	Нет
33.	3 этаж, игровая группы №5	-	45	47	Нет
Прачечная					
34.	Помещение для стирки белья	-	50	95	Да
35.	Помещение для сушки белья	92	40	97	Да
36.	Гладильная	-	40	89	Да
Хозблок					
37.	Тамбур	104	45	105	Да



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

РЕШЕНИЕ

об отмене регистрации декларации пожарной безопасности

В период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «11» октября 2018 года и с по 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «25» октября 2018 года проведена плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности (далее – проверка) на объекте(ах) защиты трехэтажного здания Государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Детский дом музыкально-художественного воспитания имени Винокуровой Нины Николаевны» (далее – ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.») принадлежащим на праве оперативного управления ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.», расположенном(ых) по адресу: 150014, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78

При проведении проверки установлено, что собственником (пользователем) объекта(ов) защиты трехэтажного здания ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.» представлена декларация пожарной безопасности, зарегистрированная отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю УНДиПР Главного управления МЧС России по Ярославской области 10.08.2016 года за номером 78401368-ТО-755. В приложении к поданной декларации пожарной безопасности имеется расчет по оценке пожарного риска.

При рассмотрении соответствия исходных данных, указанных в декларации пожарной безопасности, фактическим данным, полученным в ходе проверки трехэтажного здания ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.», и соответствия требованиям, установленным Приказом МЧС России от 24.02.2009 №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 23.03.2009 года, рег.№13577) (далее - Приказом МЧС России от 24.02.2009 №91), выявлено следующее несоответствие: главным государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Лебедевым Андреем Анатольевичем 25.10.2018 года принято Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: трехэтажного здания ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.», расположенном(ых) по адресу: 150014, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78. В соответствии со ст. 64 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят Государственной думой 04.07.2008г.), а так же согласно приложения 1 Приказа МЧС России от 24.02.2009 №91 декларация пожарной безопасности должна предусматривать оценку пожарного риска (если проводился расчет риска) с прилагаемыми расчетами по его оценке.

На основании изложенного в соответствии с п. 16 Приказа МЧС России от 24.02.2009 №91 главным государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Лебедевым Андреем Анатольевичем отменена регистрация декларации пожарной безопасности для трехэтажного здания ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.» от 10.08.2016 г. №78401368-ТО-755.

При несогласии с Решением об отмене регистрации декларации пожарной безопасности на объекте защиты (далее – Решение) физические и юридические лица в трехмесячный срок, со дня его вручения или получения, вправе обжаловать настоящее Решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Прилагаемые документы: 1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты от 25.10.2018 года.

Главный государственный инспектор
г. Ярославля по пожарному надзору Лебедев А.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» октября 20 18 г.
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

С Решением ознакомлен(а), копию получил(а):

И.О. директора Кауридзе С.Н.
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» октября 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с Решением:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

РЕШЕНИЕ

о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты

В период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «11» октября 2018 года и с по 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «25» октября 2018 года проведена плановая проверка объекта(ов) защиты трехэтажного здания Государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Детский дом музыкально-художественного воспитания имени Винокуровой Нины Николаевны» (далее – ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.») принадлежащего на праве оперативного управления ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.», расположенного(ых) по адресу: 150014, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78

наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

При проведении плановой проверки установлено, что собственником (пользователем) объекта(ов) защиты трехэтажного здания ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.» представлена декларация пожарной безопасности, зарегистрированная отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю УНДиПР Главного управления МЧС России по Ярославской области 10.08.2016 года за номером 78401368-ТО-755. В приложении к поданной декларации пожарной безопасности имеется расчет по оценке пожарного риска.

При проверке соответствия исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его обследования, и соответствия требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 №272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», выявлены следующие несоответствия:

1. В отчете расчета по оценке пожарного риска, в нарушение п. 7 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 №272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», отсутствуют: наименование использованной методики, определения расчетных величин пожарного риска; перечень используемых справочных источников информации; вывод об условиях соответствия (несоответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

2. В отчете расчета по оценке пожарного риска, в нарушение п. 14 Приказа МЧС РФ от 30.06.2009 №382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», не осуществлен сбор данных о здании, а именно: об объемно-планировочных решениях; о теплофизических характеристиках ограждающих конструкций и размещенного оборудования; о виде, количестве и размещении горючих веществ и материалов; о местах вероятного размещения людей; о системе пожарной сигнализации.

3. В отчете расчета по оценке пожарного риска не проведен анализ пожарной опасности здания, при этом не учтены: возможная динамика развития пожара; состав и характеристики системы противопожарной защиты; возможные последствия воздействия пожара на людей и конструкции здания, что является нарушением п. 3 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 №272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» и п. 15 Приказа МЧС РФ от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».

4. В отчете расчета по оценке пожарного риска экспертным выборе сценариев пожара для построения полей опасных факторов пожара, при которых ожидаются наихудшие последствия для находящихся в здании людей не учитывается: количество горючей нагрузки, ее свойства и расположение, вероятность возникновения пожара, возможная динамика его развития, расположение эвакуационных путей и выходов, что является нарушением п. 3 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 №272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» и п. 17 Приказа МЧС РФ от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».

5. В отчете расчета по оценке пожарного риска, в нарушение абз. 3 п. 18; прил. 5 п. 2 Приказа МЧС России от 30 июня 2009 г. N 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (далее – Методика), отсутствуют расчетные схемы эвакуации.

6. В отчете расчета по оценке пожарного риска Q_{Π} (частота возникновения пожара в здании в течение года) принят равной $1,16 \cdot 10^{-2}$. Согласно п. 8 приложения №1 Приказа МЧС РФ от 30.06.2009 №382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» Q_{Π} должна приниматься $7,7 \cdot 10^{-3}$ (изменения внесены приказом МЧС России от 02.12.2015 №632).

На основании изложенного, принятое в расчете значение коэффициента Q_{Π} не соответствует нормативным данным, установленным вышеприведенным нормативным актом.

7. В отчете расчета по оценке пожарного риска Кобн (коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности) принят равным 0,8. При проверке объекта защиты выявлены следующие нарушения:

- комната приема пищи (3-й этаж) (поз. 25 по плану ГУПТИиУН по ЯО), тамбур коридора 3-го этажа (поз. 22 по плану ГУПТИиУН по ЯО) и помещение хранения музыкальных инструментов (поз. 16 по плану ГУПТИиУН по ЯО) не оснащены автоматической установкой пожарной сигнализации (далее - АУПС) (п. 61 ППР в РФ, п. 4 таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, прил. А п. А4, таб. А3 п. 38 СП 5.13130.2009);

- превышено допустимое максимальное расстояние между тепловыми пожарными извещателями, установленными на чердаке (более 5 метров) (п. 61 ППР в РФ, п. 13.6.1 СП 5.13130.2009, п. 12.34* НПБ 88-2001*).

Согласно Заключению ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ярославской области» от 09.10.2018 №62/Г/2018 о работоспособности АУПС, СОУЭ:

- отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий оборудования АУПС в течении времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону (п. 2 ст. 103 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 12.57 НПБ 88-2001*, п. 13.15.7 СП 5.13130.2009*);

- в результате установки перегородки, зал библиотеки (1-й этаж) (поз. 116 по плану ГУПТИиУН по ЯО) не оснащен АУПС (п. 61 ППР в РФ, п. 4 НПБ 110-03, прил. А п. А4, п. 13.3.9 СП 5.13130.2009, п. 12.21 НПБ 88-2001*);

- в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны на 1-м этаже) не выведены сигналы о возникновении неисправности соединительных линий и технических средств АУПС в зданиях прачечной (литер. Б) и гаража (хозблока) (литер. В), не обеспечен контроль канала передачи информации между приборами АУПС (п. 5 ст. 83 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009, п. 12.48* НПБ 88-2001*);

- формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ происходит при срабатывании одного дымового пожарного извещателя АУПС вместо 2-х (п. 61 ППР в РФ, п. 14.1 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001*);

- превышено допустимое нормативное расстояние от дымового пожарного извещателя до стены на сцене музыкального зала (3-й этаж) (п. 61 ППР в РФ, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009, п. 12.18* НПБ 88-2001*);

- не предусмотрена защита дымовых пожарных извещателей от механических повреждений в спортзале (3-й этаж) (п. 61 ППР в РФ, п. 13.3.13 СП 5.13130.2009, п. 12.25 НПБ 88-2001*).

В соответствии с п. 22 Методики значение параметра Кобн принимается равным $K_{обн} = 0,8$, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: здание оборудовано системой пожарной сигнализации, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; оборудование здания системой пожарной сигнализации не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В остальных случаях Кобн принимается равным нулю. Таким образом, фактический коэффициент $K_{обн} = 0$, что не соответствует принятому в расчете.

На основании изложенного, принятое в расчете значение коэффициента Кобн не соответствует фактическим данным, установленным при обследовании объекта защиты.

8. В отчете расчета по оценке пожарного риска $K_{соуэ}$ (коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (далее - СОУЭ) требованиям нормативных документов по пожарной безопасности) принят равным 0,8. При проверке объекта защиты установлено, что отсутствуют световые оповещатели «Выход» СОУЭ над эвакуационными выходами в помещениях актового зала и спортзала (3-й этаж), что является нарушением требований п. 61 ППР в РФ, п.п. 3.1, 3.2, 3.11 таб. 1 НПБ 104-03, п. 5.3 СП 3.13130.2009. Уровень звука СОУЭ в помещениях, указанных в п. 6 Протокола ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО от 09.10.2018 №66/Г/2018, не соответствует нормативным требованиям.

В соответствии с п. 25 Методики значение параметра $K_{соуэ}$ принимается равным 0,8, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной

безопасности; оборудование здания системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В остальных случаях Ксоуэ принимается равной нулю. Таким образом, фактический Ксоуэ = 0, что не соответствует принятому в расчете.

На основании изложенного, принятое в расчете значение коэффициента Ксоуэ не соответствует фактическим данным, установленным при обследовании объекта защиты.

На основании изложенного результаты расчета по оценке пожарного риска объекта(ов) защиты трехэтажного здания ГБУ ЯО «Детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.» не могут быть приняты.

При несогласии с Решением о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты (далее – Решение) физические и юридические лица в трехмесячный срок, со дня его вручения или получения, вправе обжаловать настоящее Решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Прилагаемые документы: 1. Протокол ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ярославской области» от 09.10.2018 №66/Г/2018 испытаний уровня звукового сигнала СОУЭ.

2. Заключение ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ярославской области» от 09.10.2018, №62/Г/2018 о работоспособности АУПС, СОУЭ.

Главный государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Лебедев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» октября 20 18 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



С Решением ознакомлен(а), копию получил(а):

и.о. директора Кауровича М.Н.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» октября 20 18 г. ✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с Решением проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)