

АКТ

обследования объекта образовательной сферы

ГБОУ ДО "Детский дом № 6" (наименование объекта)
им. Веткокурова Н.Н.

Адрес объекта: г. Ярославль ул. Солижкова-Усудкина
д. 78

В результате обследования установлено следующее:

1. Общая характеристика и техническое состояние здания.

1.1. Объект размещен: в отдельно стоящем здании, здании, смежном с производственными или жилыми помещениями 3^х-этажное здание соединено с 2^х-этажным зданием (интер'ю)
(подчеркнуть или дополнить)
но перегородки с 2^х-этажным зданием (интер'ю), но 2^х-этажное здание выделено по эксплицитным (не т.н.м.с.)

1.2. Характеристика здания 3^х-этажное здание - 1962 г. постройки,
год постройки, конструктивные особенности,
2^х-эт.зд. 1935 г., 3^х-этажное здание - кирпичное с железобетонными перегородками, 2^х-эт. здание (не т.н.м.с.) - кирпичное с деревянными перекрытиями.
материал постройки, этажность, материал перекрытий, когда проходил капитальный ремонт, др.

1.3. Наличие:

1.3.1. Чердаков 3^х-эт.зд. - 1; 2^х-эт.зд. - 1. В помещении охраны зам. АЧ

1.3.2. Подвалов нет

1.4. Число входов, запасных выходов 2-основных, 7-запасных - 5 из них
где хранятся ключи, обеспечен ли свободный проход
потарных, 1-из пещерки, 1-из мед. кабинета (ключи на посту охраны)

1.5. Указатели путей эвакуации имеются (на всех путях эвакуации)
имеются у каждого запасного выхода/ требуется дополнить с указанием выхода

1.6. Наличие плана эвакуации имеются

1.7. Определен ли механизм эвакуации определен (ответственное лицо зам. директора по АЧ ГБОУ ДО "Детский дом № 6")
ответственное лицо, наличие пункта временного размещения, определен ли порядок взаимодействия с правоохранительными органами, органами местного самоуправления
Пункт временного размещения - территория ИММОН № 1

1.8. Дата последней тренировки по эвакуации 30 сентября 2021 г.

1.9. Решетки на окнах 1 этаж 3^х-эт. здания Детского дома на окнах распашные, ключи на посту охраны и у зам. дир. по АЧ
в каких кабинетах установлены, (не) распашные, где находятся ключи

- 1.10. Система звукового оповещения имеется
- 1.11. Дежурное освещение в здании в ночное время по периметру

2. Характеристика территории:

- 2.1. Площадь S = 9909 м²
- 2.2. Наличие:
 - 2.2.1. ограждения металлической рабой по периметру
материал, конструктивные особенности, охватывает ли весь периметр

техническое состояние, имеются ли повреждения (с указанием мест и размера)

- 2.2.2. хозяйственных, иных построек прачечная, чертот (2 бокса), хоз. двор
- 2.2.3. детской спортивной площадки имеется
ее характеристика и техническое состояние книжки на посту охраны

- 2.2.4. хозяйственного двора
- 2.2.5. подъезда для пожарных машин 2: Печи Липунца 2/с ул. С. Жид
- 2.2.6. люков 3 - с турникетом
сколько, где, наличие крышек

- 2.2.7. освещения 5 прожекторов (по периметру здания) и 2 уличных столба (летом с 22⁰⁰ - 5⁰⁰, зимой с 18⁰⁰ по 5⁰⁰)
сколько фонарей, где установлены, какие участки освещены, режим работы

- 2.3. Количество ворот, калиток Ворот - 2, Калиток - 2 (книжки на посту охраны)
закрыты на замок, шеколду, иное/нет, где хранятся где ключи

- 2.4. Порядок осуществления доступа на территорию:
 - 2.4.1. людей пропускной листами (записи в туржурале на посту)
 - 2.4.2. транспорта через ворота (сблиз прачечной)

- 3. Наличие и вид охраны (сторож (указать ФИО, приложить должностные инструкции), ЧОО (постоянный или сменный сотрудник, приложить должностные инструкции, приобщить копию договора), указать режим и время работы: ООО ЧОО, Агат - безжалостность, 4 сотрудника, круглосуточное дежурство.

4. Технические средства охраны и связи.

- 4.1. Перечень помещений, в которых установлены средства
 - 4.1.1. охранной сигнализации нет
 - 4.1.2. пожарной сигнализации имеется во всех помещениях
 - 4.1.3. тревожной сигнализации кнопка на посту охраны
- 4.2. Вывод сигналов охранной, пожарной, тревожной сигнализации осуществляется на:
 - 4.2.1. ПЦО Росгвардии тревожные кнопки - ФКУ ЧВОУИП России
 - 4.2.2. ПЦО ЧОО

- 4.2.3. орган внутренних дел —
- 4.2.4. только на внутренний пост охраны —
- 4.3. Наличие видеонаблюдения Имеется
- 4.3.1. количество камер, их месторасположение, охватываемые ими объекты
уличные - 4, внутренние - 19 камер (из них 3 шт. - наблюдение за критическими объектами)
- 4.3.2. Куда выведен видеосигнал уличные и 3 внутренние (криптоосциллографы) на пост охраны указать срок хранения записи внутренние - 1 месяц кабинет
- 4.4. Наличие металлоискателя Имеется 1 штука, ручная на посту охраны
(количество, ручные, стационарный, режим работы)
- 4.5. Наличие средств управления контролем доступа отсутствует
тип, функциональные характеристики, где установлены.

наличие и период физического контроля

5. Пожарно-техническая характеристика объекта.

- 5.1. Количество огнетушителей 34, по плану эвакуации, находятся на всех этажах, кабинетах и в прачечной, в гараже и коридоре
где находятся, период эксплуатации

5.2. Наличие:

- 5.2.1. средств автоматического пожаротушения нет
- 5.2.2. противопожарного водопровода Имеется
- 5.3. Ближайший источник наружного пожарного водоснабжения 1-ул. Мещанка
2-ул. С-Щедрина

6. Обеспечение безопасности дорожного движения

- 6.1. Наличие школьных автобусов нет
- 6.2. Маршруты движения, их количество нет
- 6.3. Количество водителей, ФИО, водительский стаж Водитель-1, Горюшков С.А.; водит. стаж 38 лет

6.4. Обустройство участка улично-дорожной сети, прилегающего к объекту образовательной сферы, техническими средствами организации дорожного движения:

- 6.4.1. наличие обустроенных пешеходных переходов (разметка, знаки) Имеется
ул. Мещанка, ул. С-Щедрина
- 6.4.2. наличие искусственных дорожных неровностей Имеется ул. Мещанка
- 6.4.3. наличие светофорных объектов ул. Тобольская / ул. С-Щедрина
- 6.4.4. наличие дорожных знаков 1.23 «Дети» 2 знака
- 6.5. Наличие:
- 6.5.1. детских площадок по БДД нет
- 6.5.2. уголков по БДД есть
- 6.5.3. кабинетов по БДД нет
- 6.5.4. Информационных стендов, фотовитрин Имеется
- 6.5.5. Паспорт дорожной безопасности нет

7. Иная значимая информация.

7.1. Размещение в здании и на территории образовательного учреждения коммерческих объектов и других организаций (какое помещение занимают, основания размещения)

нет

7.2. Наличие вблизи объектов торговли осуществляющих продажу спиртных, табачных, никотиносодержащих изделий, расстояние до данного объекта.

нет

7.3. Режим работы объекта образования круглогодичный, круглосуточный

7.4. Число учащихся 40 воспитанников

8. Предложения по повышению уровня антитеррористической защищенности и технического укрепления образовательного учреждения:

9. Устранены ли недостатки, выявленные в предшествующий год

указать недостатки,

год их выявления, устранен/нет

10. Обследующие:

инспектор АРРОБ Чувашской Республики полковник, капитан полковник
Е.В. Цирриева (подп.)
инт.- зап. по с. Ярославлю РТКУ, ЗВР ВКП России по ар. доб.
с. л.-г. полк. Ю.Е. Воркува ВХ -
ведущий специалист департамента образования
Ярославской области В.А. Астафьев (подп.)

Акт составил

зам. директора по АХЧ Гаммаханбетова К.
(должность, ФИО, подпись)

Дата составления акта:

05.10.2021 г.

Копию акта получил:

зам. директора по АХЧ
(должность, ФИО и подпись представителя объекта образования)
Гаммаханбетова К.А.